

海口市琼山区甲子镇海丰村排坡三土地整治项目

实 施 图 册

编制单位：海南可颂建设工程有限公司

编制日期：2024年4月



海口市琼山区甲子镇海丰村排坡三土地整治项目遥感影像图（开工前）




采用2000国家大地坐标系；1985年国家高程基准。

0 25 50 100米

制图单位：海口勘测地理信息有限公司



海口市琼山区甲子镇海丰村排坡三土地整治项目遥感影像图（竣工后）



采用2000国家大地坐标系；1985年国家高程基准。 0 25 50 100米 制图单位：海口琼测地理信息有限公司





1号地块施工前（灌木林地）



1号地块施工中（土地平整）



1号地块施工中（犁底层碾压）





工程记录

施工区域: 1号地

施工内容: 覆盖表土

天气: 多云 27°C

地点: 海口市·排坡村

**监理单位: 海南众和建设项目管理有
限公司**

1号地块施工中（客土回填）



琼山区排坡三土地整治项目

施工区域: 1号地

施工内容: 修筑田埂

地点: 排坡村

1号地块施工中（田埂修筑）



**海口市琼山区甲子镇海丰村排
坡三土地整治项目**

施工区域: 1块地

施工内容: 撒肥料

1号地块施工中（土壤改良）





1号地块施工中（干旋）



1号地块施工后





2号地块施工前（草地）



琼山区排坡三土地整治项目

施工区域	2号地
施工内容	地块平整
地点	海口市·龙殿村

2号地块施工中（土地平整）



工程记录

施工区域：**2号地块**

施工内容：**地层压实**

2号地块施工中（犁底层碾压）





2号地块施工中（客土回填）



2号地块施工中（田埂修筑）



2号地块施工中（土壤改良）





2号地块施工中（干旋）



2号地块施工后





3号地块施工前（草地）



3号地块施工中（土地平整）



3号地块施工中（犁底层碾压）



3号地块施工中(客土回填)



3号地块施工中(田埂修筑)



3号地块施工中(土壤改良)





3号地块施工中(干旋)



3号地块施工后





生产路1 施工前



生产路1 施工中（路基修整）



生产路1 施工中（级配碎石垫层）





生产路1 施工中（支模）



生产路1 施工中（路面浇筑）



生产路1 施工后（路面养护）





农沟施工中（沟槽形状开挖）



农沟施工中（U形槽安装）



农沟施工后





灌溉管道施工中（管槽开挖）



灌溉管道施工中（管道安装）



灌溉管道施工中（土方回填）





灌溉管道施工后





下田坡道施工中（基面平整）



下田坡道施工中（铺设级配碎石）



下田坡道施工中（绑扎钢筋）





下田坡道施工中（混凝土浇筑）



下田坡道施工后





项目标志牌施工中



项目标志牌施工中



项目标志牌施工后

